



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«Омский государственный педагогический университет»**  
(ФГБОУ ВО «ОмГПУ»)

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома сотрудников  
Е.А. Супиниченко

2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора

И.И. Кротт

2019 г.



**Инструкция  
по охране труда для лаборантов,  
инженеров – лаборантов и заведующих лабораториями при работе в химических  
и биологических лабораториях факультета естественнонаучного образования**

ИОТ 53-05/18

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К работе в химических и биологических лабораториях в качестве лаборантов, инженеров – лаборантов, заведующих лабораториями допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда. Прохождение инструктажа обязательно для всех принимаемых на работу независимо от их образования, стажа работы или должности.

1.2. Перед выполнением незнакомых операций, а также перед работой с новыми веществами, каждый начинающий работник должен получить у заведующего кафедрой подробный инструктаж.

1.3. Операции, связанные с повышенной опасностью, необходимо проводить только под непосредственным наблюдением заведующего кафедрой или опытного работника.

1.4. Емкости с реактивами и химическими веществами, хранящиеся в лаборатории, должны быть снабжены этикетками с разборчивыми надписями. Запрещается пользоваться реактивами без этикеток или с неясными надписями на них.

1.5. Все лаборатории должны быть укомплектованы аптечкой первой помощи.

1.6. Все сотрудники обязаны владеть приемами оказания первой помощи при несчастных случаях.

1.7. При работе с химическими веществами меры предосторожности должны быть направлены на предотвращение возможности их проникновения в организм человека через легкие, кожу и через рот.

1.8. Работники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и знать места расположения средств пожаротушения.

1.9. При работе в лаборатории запрещается оставлять без присмотра работающие установки, включенные электронагревательные приборы, зажженные спиртовки.

1.10. Перед уходом из лаборатории следует убедиться, что на каждом рабочем столе и в вытяжных шкафах отключены вода и электрические приборы.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Надеть спецодежду, при работе со щелочными металлами, кальцием, концентрированными кислотами и щелочами подготовить к использованию средства индивидуальной защиты.

2.2. Подготовить к работе и проверить исправность оборудования, приборов, лабораторной посуды.

2.3. Перед проведением опытов, при которых возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичнымиарами и газами, проверить исправную работу вытяжного шкафа.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Опыты по химии и биологии, при которых возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичнымиарами и газами, необходимо проводить в исправном вытяжном шкафу с включенной вентиляцией.

3.2. Перед работой с химическими или биологическими веществами следует надеть спецодежду (халат), а при работе со щелочными металлами, фенолом, приготовлением растворов из концентрированных кислот пользоваться средствами индивидуальной защиты - очками и резиновыми перчатками.

3.3. Необходимо знать правила приготовления растворов из твердых щелочей и концентрированных кислот и тщательно их соблюдать.

3.4. При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом.

3.5. Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимах штативов осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз.

3.6. Для нагревания жидкостей разрешается использовать только тонкостенные сосуды. Пробирки перед нагреванием запрещается наполнять жидкостью более чем на треть. Горлышки сосудов при их нагревании следует направлять в сторону от себя и студентов (сотрудников).

3.7. При нагревании жидкостей запрещается наклоняться над сосудами и заглядывать в них.

3.8. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху. Каплю, оставшуюся на горлышке, снимать краем той посуды, куда наливается жидкость.

3.9. Запрещается сливать в раковины отходы химических реагентов, органических растворителей, концентрированных кислот и водные растворы химических веществ. Отходы подобного рода следует выливать в склянки для слива, находящиеся в специально отведенных местах.

3.10. В биологических лабораториях:

- Запрещается использовать анатомические объекты не по назначению. Разрешается осмотр, сбор и разбор анатомических объектов предназначенных для этого.
- Необходимо аккуратно обращаться с объектами натурального происхождения: не трясти эксикатор с препаратом, не выливать формалин, не допускать попадание любых жидкостей либо предметов в формалин, не допускать вдыхание формалина.
- Запрещается дразнить лабораторных животных (крыс), засовывать пальцы или любые посторонние предметы в клетку.

## **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щели засыпать сухим песком. Совком переместить адсорбент от краев разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.

4.2. При разливе легко воспламеняющихся жидкостей или других органических веществ, погасить открытый огонь спиртовки, засыпать разлитую жидкость песком и затем собрать влажный адсорбент в закрывающуюся тару. Проветрить помещение до полного исчезновения запаха.

4.3. При разливе небольшого количества легковоспламеняющихся жидкостей и их загорании, немедленно приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.5. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

## 5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. Установки и приборы в которых использовались или образовывались вещества 1, 2 и 3 класса опасности оставить в вытяжном шкафу с работающей вентиляцией до конца занятий и провести их демонтаж после окончания занятия.

5.2. Отработанные растворы слить в специальные закрывающиеся склянки для слива для последующего их уничтожения.

5.3. Привести в порядок рабочее место, убрать на свои места все химреактивы.

5.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом

5.5. Проветрить помещение химической или биологической лаборатории.

Декан факультета  
естественнонаучного образования

В.А. Шелонцев

«Согласовано»  
Руководитель службы охраны труда

Н.А. Скандакова